



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

# ARDON® SIGNAL

MANAŽERSKÁ VESTA



**REFLECTIVE**



**BREATHABLE**

TECHNICKÝ LIST



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

# ARDON<sup>®</sup> SIGNAL

MANAŽERSKÁ VESTA

**ARTIKL** H5914 (žluto-černá)  
H5915 (oranžovo-černá)  
H5928 (oranžovo-žlutá)

**MATERIÁL** 100 % polyester mesh

**GRAMÁŽ** 145 g/m<sup>2</sup>

**DOPLŇKOVÝ  
MATERIÁL** 100 % polyester  
120 g/ m<sup>2</sup>

**VELIKOST** H5914 S – 3XL  
H5915 S – 3XL  
H5967 S – 5XL

## POPIS

Sítovaná výstražná vesta, 2 horizontální pruhy na trupu, 2 vertikální pruhy, zapínání na zip. Vesta je určena pro pracovníky pohybující se v prostředí se zvýšenými nároky na viditelnost a to za jakýchkoliv světelných podmínek.

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

**EN ISO 13688:2013/A1:2021** – Ochranné oděvy-Všeobecné požadavky

**EN ISO 20471:2013/A1:2016** – Oděvy s vysokou viditelností – Zkušební metody a požadavky

**H5914, H5915 - Třída 1**

**H5928 – Třída 2**

Fluorescenční vlastnosti podkladového materiálu ověřeny po 25 cyklech praní při 40°C, retroreflexní vlastnosti použitých reflexních pásů byly testovány po 25 cyklech praní při 60°C.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 1021 (TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV s.p., Cejl 480/12, Zábrdovice, 602 00 Brno) číslo certifikátu **1021 – 023 – 078 ze dne 4.10.2023.**



**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

<b>POČET KUSŮ V KARTONU</b>	50 ks
<b>HMOTNOST KARTONU</b>	15 kg
<b>ROZMĚR KARTONU</b>	0,0518 m <sup>3</sup>
<b>DÍLČÍ BALENÍ</b>	1 ks

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců. V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.

Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známé nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla.

K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Přepravujte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte.





**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST