



MANUAL



WELDAS PRODUKT: 20-3100V, 20-3100V/17, 20-3200V, 20-3300V EN ISO 11611:2003 CLAUSE 6.6

Záruka:

Tento výrobek je zaručeně bez vad. Vzhledem k různosti aplikací, je na uživateli posoudit vhodnost výrobku pro danou aplikaci.

Praní:

Nepoužívat bělidla nebo odbarvovače či kyseliny, práť pouze ve standartních pracích prášcích. Funkce odolnosti vůči ohni u tohoto výrobku trvá pouze až do 5. ručního vyprání.

Sušení a žehlení:

Mechanické vysoušení a žehlení je možné, ale nedoporučuje se.

Skladování:

Skladujte v suchu při teplotách nad 5° Celzia. Nestohujte výš než 5 kartonů na paletě.

Použité materiály:

Je užít molitan jako vnitřní vrstva a nehořlavá fleesová bavlna jako vnější vrstva.

Návod na použití:

20-3100V a 20-3100V/17: používá se na přední straně kříže svářečské kukly.

20-3200V: používá se na přední straně kříže ochranné přilby.

20-3300V: používá se na zadní straně kříže ochranné přilby.

Výrobce je WELDAS

Adresa information Weldas:

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18
NL-4612 RC Bergen op Zoom
Holland
E-mail: europa@weldas.eu