

ARDON[®] NYPAXX[®]

VESTA



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR



REFLECTIVE



WINDPROOF



**3D
SILHOUETTE**

TECHNICKÝ LIST

ARDON® NYPAXX®

VESTA



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARTIKL

H5882 (červená)
H5883 (modrá)
H5881 (tmavě modrá)
H5880 (černá)

MATERIÁL

88 % nylon, 12 % spandex, 100 % polyester

GRAMÁŽ

410 g/m²

VELIKOST

S-4XL

POPIS

Pánská vesta ARDON®NYPAXX® v kombinaci prošívaného 3vrstvého předního a zadního dílu a odlehčených úpletových dílů. Vesta má vysoce ergonomický a funkční střih, který podporuje volnost pohybu. Kombinace pletených a prošívaných materiálů zajišťuje dostatečnou flexibilitu a prodyšnost. Zateplené části jsou z příjemného lehkého materiálu s výplní, která udrží teplo a chrání před větrem. Vesta je vybavena průběžným zipem s krytkou brady, bočními zipovými kapsami, celkový design dotváří prošívaná kapuce. Přinechaná kapuce je lemována designovou pružinkou, reflexní prvky zajišťují lepší viditelnost.

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

ČSN EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy-Všeobecné požadavky

Samocertifikace byla provedena na základě technické dokumentace výrobku a praktických zkoušek ergonomických vlastností výrobku firmou Ardon Safety s.r.o. dne 25. 09. 2022



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| POČET KUSŮ V KARTONU | 20 ks |
| HMOTNOST KARTONU | 11 kg |
| ROZMĚR KARTONU | 0,093 m ³ |
| DÍLČÍ BALENÍ | 1 ks |

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců.

V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.

Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známé nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla.

K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Přpravujte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte.





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST